

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI

VIA PONTE DEL TREMIO - 03012 ANAGNI (FR) - C.F. 80004350601 - TEL. 0775 733632, FAX 0775 727516 - e-mail: consbonificaanagni@libero .it



Membro dell'Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

protocollo n.ro 1749 del 24 / 10 / 2018

Spett. Le **MettUp Anagni 5 Stelle**
Sig. **Mirco Sterbini**
m5sanagni@gmail.com
anagniinmovimento@pec.it

Spett. Le dott. Daniele Natalia
Sindaco di Anagni

Spett. Le Responsabile Ufficio Tecnico
del Comune di Anagni

Spett. Le Polizia Municipale
del Comune di Anagni

Oggetto: **segnalazione degrado Fosso S. Felice**

In data 18 ottobre 2018 è pervenuta la nota assunta al protocollo Consortile n.ro 1719 relativa alla segnalazione del degrado del Fosso S. Felice in Comune di Anagni località S. Filippo, Strada Comunale Anagni - Acuto.

La situazione denunciata interessa un corpo idrico demaniale costituente la rete scolante secondaria denominato "**Fosso S. Felice**", ricadente nel territorio del Comune di Anagni, fogli 16, 17, 8 e 9 all'interno del Comprensorio del Consorzio di Bonifica a sud di Anagni in una "**zona non soggetta a contribuenza**" ed esclusa dal territorio pagante nella quale non si eseguono le attività di manutenzione idraulica ordinaria nei fossi demaniali, che vengono svolti esclusivamente nelle aree in cui è previsto il contributo di bonifica.

Vista la sua collocazione, come sopra illustrato, il Fosso S. Felice non è inserito nel Piano di Classifica del Consorzio e non dichiarato in manutenzione, che nel caso di specie, per legge, **spetta ai frontisti** così come indicato anche nella nota prot. 75202 del 19-10-2017 della **Provincia di Frosinone** e dall'art. 12 del R.D. 523 del 1904.

Dalle verifiche di rito si è rilevato che la situazione del fosso S. Felice si presenta particolarmente compromessa in alcuni tratti e più precisamente nelle porzioni in cui il corpo idrico costeggia la Strada Comunale Anagni - Acuto, che, a causa dei vistosi processi di erosione causati dalle acque che transitano nell'alveo è interessata da accentuati fenomeni di cedimento che ne compromettono la sicurezza e che già nel 2014 furono oggetto di interventi di segnaletica stradale (picchetti e rete) a cura del Comune di Anagni, previa segnalazione del Consorzio.

Il regolare deflusso delle acque è compromesso ed alterato inoltre, dai manufatti di attraversamento che interessano il corpo idrico che risultano improvvisati e di dimensioni inadeguate all'uso preposto, presumibilmente realizzati in difformità a quanto stabilito dal R.D. n. 523 del 1904.
Si è inoltre rilevato che una porzione di Fosso, catastalmente indicata, non è più rilevabile sui luoghi, con evidente e considerevole deviazione del tracciato dell'acquifero (foglio 17).



Per quanto sopra esposto, il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, comunica alle Sv in indirizzo che le attività di cui si fa richiesta non possono essere eseguite dallo Scrivente con propri fondi non rientrando l'area di che trattasi in zona pagante.

Il Consorzio, ha, comunque, predisposto uno studio idraulico atto a meglio comprendere le criticità della aree di che trattasi valutando la compatibilità idraulica di eventuali opere da realizzarsi nelle zone con maggiore criticità, da inserire in un progetto per la richiesta di un finanziamento.

I dati completi delle verifiche idrauliche nelle sezioni maggiormente critiche sono consultabili presso gli Uffici del Consorzio di Bonifica a sud di Anagni e risultano vincolanti in fase di progettazione, considerato che ogni opera che interessa un fosso demaniale e relative pertinenze idrauliche deve presentare caratteristiche di compatibilità idraulica ed essere autorizzata dall'Amministrazione Provinciale territorialmente competente L.R. 53/98.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

l'Ufficio Tecnico
Geometra Stefano Scarselletta



il Direttore
Flavio Aurelio Tagliaboschi

